Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 22283

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00022283
Originador: 16448 RODERICK NIETO

Fecha: 11/15/2015
Hora: 6:13:11

Detalles del Equipo

Equipo:	HT030 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00387	Frente de Trabajo:	
Horometro:	6,546.00	Fecha/Hr. Requerida:	15/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B - MAINTENANCE - 500HRS				
Codigo de Falla:	TRUCKS	Grupo:		Teller:	.
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Mantenimiento

Trabajo Realizado: Cambio de aceite de Motor y Cambio de filtro de Aceite, Hidraulico Cambio de filtro separador de Combustible y Cambio de filtro Secundarios de Combustible y Cambio de filtro de respiradero primario y Secundarios, Cambio de filtro de Cabina y Lubricacion Cambio de Registro Transmision, Tomar la 15 niveles correspondientes y Engrase

Observaciones:

HOROMETRO: 6567.3

INICIO (fecha/hora)	8:000 am 15/11/15	FINAL (fecha/hora)	3:00pm 15/11/15

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR